

入新井第五小学校 対策必要箇所一覧表
令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要第69号線	大森北六丁目4番先	学校の門前ぎりぎりの所まで大きな車が左右から来る。 飛び出し等の危険もあるため、車に知らせる方法はないか。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

入新井第一小学校 対策必要箇所一覧表
令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要第69号線	大森北五丁目2番先	車が歩道側へ幅寄せしやすい。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
2	主要第69号線	大森北五丁目2番先	車が歩道側へ幅寄せしやすい。	横断歩道の塗り直し	大森警察	実施済み
3	主要第69号線	大森北五丁目2番先	車が歩道側へ幅寄せしやすい。	停止線の塗り直し	大森警察	実施済み
4	主要第69号線	大森北五丁目2番先	車が歩道側へ幅寄せしやすい。	交通安全指導	入新井第一小学校	実施済み
5	主要第10号線	大森北四丁目11番先	歩道橋を降りた後の歩道に自転車が通行していることが多い。	交通安全指導	入新井第一小学校	実施済み
6	主要第66号線	大森北一丁目32番先	自転車がスピードを上げて走っていることが多く危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

梅田小学校 対策必要箇所一覧表 令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道6-209号線	南馬込六丁目6番先	見通しが悪く、車通りも多い。注意喚起する物がない。	交通安全指導	梅田小学校	実施済み
2	区道6-209号線	南馬込六丁目6番先	見通しが悪く、車通りも多い。注意喚起する物がない。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	区道5-17号線	西馬込二丁目19番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	止まれの塗り直し	池上警察	実施済み
4	区道5-17号線	西馬込二丁目21番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	横断歩道の塗り直し	池上警察	実施済み
5	区道5-17号線	西馬込二丁目21番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	止まれの塗り直し	池上警察	実施済み
6	区道5-17号線	西馬込二丁目21番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
7	区道5-147号線	西馬込二丁目29番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	舗装工事の検討	地域基盤整備第一課	実施済み
8	区道5-147号線	西馬込二丁目29番先	外側線、横断歩道等の劣化がみられる。	停止線の塗り直し	池上警察	実施済み
9	国道1号	西馬込二丁目30番先	階段の錆び付きがひどい。塗装のふくらみ、穴あきなど劣化が見られる。	階段の破損・腐食箇所の小規模補修	東京国道事務所	実施済み
10	区道5-17号線	西馬込一丁目30番先	時間帯によるが、車両がスピードを出しやすい場所。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
11	区道5-17号線	西馬込一丁目30番先	時間帯によるが、車両がスピードを出しやすい場所。	交通安全指導	梅田小学校	実施済み
12	主要第19号線	南馬込五丁目40番先	車に向けた止まれの標示や、自転車向けの三角マークが薄くなっている。	止まれの塗り直し	池上警察	来年度以降実施予定

13	主要第19号線	南馬込五丁目40番先	車に向けた止まれの標示や、 自転車向けの三角マークが薄くなっている。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
14	区道6-207号線	南馬込四丁目11番先	横断歩道の止まれマークが消えかけている。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
15	区道6-207号線	南馬込四丁目21番先	横断歩道がなく、信号もないが、 スーパーから出てくるトラックが多い。 スクールゾーンを示す標識や徐行注意等の看板が少ない。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
16	区道6-207号線	南馬込四丁目21番先	横断歩道がなく、信号もないが、 スーパーから出てくるトラックが多い。 スクールゾーンを示す標識や徐行注意等の看板が少ない。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
17	区道6-207号線	南馬込四丁目21番先	横断歩道がなく、信号もないが、 スーパーから出てくるトラックが多い。 スクールゾーンを示す標識や徐行注意等の看板が少ない。	クロスマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
18	区道6-207号線	南馬込四丁目21番先	横断歩道がなく、信号もないが、 スーパーから出てくるトラックが多い。 スクールゾーンを示す標識や徐行注意等の看板が少ない。	交通安全指導	梅田小学校	実施済み
19	主要第18号線	南馬込六丁目25番先	巻き込み事故が心配。	通学路標識の更新	地域基盤整備第一課	実施済み
20	主要第18号線	南馬込六丁目25番先	巻き込み事故が心配。	横断歩道の塗り直し	池上警察	実施済み
21	区道6-104号線	南馬込六丁目28番先	白線が薄くなっている。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
22	区道6-210号線	南馬込六丁目19番先	白線が薄くなっている。	クロスマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
23	区道6-210号線	南馬込六丁目19番先	白線が薄くなっている。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
24	区道6-207号線	南馬込四丁目9番先	自転車の止まれや歩道の足型等が薄くなっている。	停止線の塗り直し	池上警察	今年度実施予定
25	区道6-208号線	南馬込四丁目9番先	自転車の止まれや歩道の足型等が薄くなっている。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
26	主要第18号線	南馬込六丁目15番先	白線が薄くなっている。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み

清水窪小学校 対策必要箇所一覧表
令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道1-56-1号線	北千束一丁目20番先	道は狭いが、車の往来が多いため、児童が登下校するときに車に接触する恐れがある。	交通安全指導	清水窪小学校	実施済み
2	区道1-54-1号線	北千束一丁目19番先	一方通行の道が多くあるが、一方通行に気付かず、時々逆走する車がある。	取り締まり部署への共有	田園調布警察	実施済み
3	区道1-54-1号線	北千束一丁目19番先	一方通行の道が多くあるが、一方通行に気付かず、時々逆走する車がある。	停止線の塗り直し	田園調布警察	実施済み

都南小学校 対策必要箇所一覧表 令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要第102号線	本羽田三丁目18番先	同じ方向の横断歩道と車道の信号のタイミングが合わず、信号無視がみられる。	近隣高校への安全利用指導依頼	都南小学校	実施済み
2	主要第102号線	本羽田三丁目15番先	信号待ちの児童を車からよけるすべがない。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	主要第102号線	本羽田三丁目15番先	信号待ちの児童を車からよけるすべがない。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	区道14-82号線	本羽田三丁目18番先	ガードレールがない。	交通安全指導	都南小学校	実施済み
5	区道14-82号線	本羽田二丁目11番先	ガードレールがない。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
6	区道14-9号線	本羽田三丁目17番先	土曜授業日の朝は通行禁止時間帯とならないので、狭い道路を子どもたちが車をよけて歩いている。	ボランティア等の増員依頼	都南小学校	実施済み

高畑小学校 対策必要箇所一覧表 令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道10-129号線	西六郷四丁目38番先	カーブミラーがなく、車両が児童を確認しづらい。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	区道10-129号線	西六郷四丁目38番先	カーブミラーがなく、車両が児童を確認しづらい。	交通安全指導	高畑小学校	実施済み
3	区道10-129号線	西六郷四丁目38番先	カーブミラーがなく、車両が児童を確認しづらい。	ボランティア等の増員依頼	高畑小学校	実施済み
4	区道10-106号線	西六郷三丁目2番先	交通量が多く、信号が無い。間近に踏切がある。 この交差点を渡って通学する児童が多いため、危険である。	交通安全指導	高畑小学校	実施済み
5	区道10-106号線	西六郷三丁目2番先	交通量が多く、信号が無い。間近に踏切がある。 この交差点を渡って通学する児童が多いため、危険である。	ボランティア等の増員依頼	高畑小学校	実施済み

東六郷小学校 対策必要箇所一覧表 令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道14-70号線	東六郷一丁目26番先	自転車の通行量が多く、大きい自動車も通る。 自転車の飛び出しも多い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	区道14-70号線	東六郷一丁目26番先	自転車の通行量が多く、大きい自動車も通る。 自転車の飛び出しも多い。	交通安全指導	東六郷小学校	実施済み
3	区道14-32号線	東六郷一丁目24番先	見通しが悪く、路地からの飛び出しが危険。 自転車・バイク・歩行者同士の接触が起きている。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	区道14-32号線	東六郷一丁目5番先	車や自転車の量が多く信号がないので、たまに危ない場面を見る。横断歩道がなく、一時停止しない自転車が多い。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
5	区道14-32号線	東六郷一丁目5番先	車や自転車の量が多く信号がないので、たまに危ない場面を見る。横断歩道がなく、一時停止しない自転車が多い。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
6	区道14-32号線	東六郷一丁目5番先	車や自転車の量が多く信号がないので、たまに危ない場面を見る。横断歩道がなく、一時停止しない自転車が多い。	クロスマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
7	主要第97号線	東六郷二丁目9番先	自転車からの見通しが悪く、歩行者と接触する危険性がある。	交通安全指導	東六郷小学校	実施済み
8	主要第97号線	東六郷二丁目9番先	自転車からの見通しが悪く、歩行者と接触する危険性がある。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

矢口東小学校 対策必要箇所一覧表
令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道8-80号線	東矢口三丁目17番先	歩道と車道を分ける白線が薄くなっていて、歩道がはっきりしないので、車との接触の恐れがある。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
2	区道8-83号線	東矢口三丁目9番先	学校前で児童が近くを通るのに工事車両などの往来が危ない。 また、歩車分離のコーンが取れている。	ポストコーンの補修	地域基盤整備第二課	実施済み
3	区道8-83号線	東矢口三丁目9番先	学校前で児童が近くを通るのに工事車両などの往来が危ない。 また、歩車分離のコーンが取れている。	違法な駐車に対する 110番通報(随時)	矢口東小学校	実施済み

おなづか小学校 対策必要箇所一覧表
令和5年度合同点検実施

令和6年1月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要第22号線	西蒲田四丁目9番先	横断歩道が細かく分割され、それぞれに歩行者信号がついていて歩行しづらい。	路側帯の拡幅	地域基盤整備第二課	実施済み
2	主要第22号線	西蒲田四丁目9番先	横断歩道が細かく分割され、それぞれに歩行者信号がついていて歩行しづらい。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	主要第22号線	西蒲田四丁目9番先	横断歩道が細かく分割され、それぞれに歩行者信号がついていて歩行しづらい。	ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	主要第22号線	西蒲田四丁目9番先	横断歩道が細かく分割され、それぞれに歩行者信号がついていて歩行しづらい。	交通安全指導	おなづか小学校	実施済み
5	主要第22号線	西蒲田三丁目1番先	道幅が狭く、駐車車両があると歩行者・自転車共に通行が困難になる。	駐車禁止標示の塗り直し	池上警察	実施済み