

大森第四小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第84号線	大森南2丁目9番先	大型車両の通行が多く、車と子どもの距離が近く危険。	ガードレールの設置検討	都市基盤管理課	実施済み
2	大田区道主要第1号線	大森南2丁目7番先	各方面から車が来るが見えづらく危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道12-36号線	大森南3丁目24番先	横断歩道がないため危険。	横断指導線の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

中富小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道12-27号線	大森東5丁目8番先	ブロック塀による死角があり、自転車や車と出会い頭にぶつかる危険がある。	カーブミラーの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道主要第75号線	大森東4丁目13番先	道は狭いが、車が出てくることがある。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道主要第75号線	大森東4丁目7番先	車、自転車が猛スピードで通行し、時に信号無視をするため危険。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区道12-27号線	大森東5丁目9番先	信号待ちをしている場所が、とても狭く危険。	車止柱の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
5	大田区道主要第75号線	大森東4丁目16番先	バス待ちの列が歩道に広がっていると、歩道から車道に降りて歩かなければならないため、危険。	バス利用者への並び方の啓発	京急バス	実施済み
				バス利用者へのチラシの提示	京急バス	実施済み

大森第一小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道11-65号線	大森中1丁目10番先	大型車の通行・進入がある。	スクールゾーンの設置検討	教育総務課	実施済み
2	大田区主要第21号線	大森東2丁目24番先	信号がないため、するがや通り前の信号を使用するように指導している。道が狭いため、自転車とぶつかりそうになることがある。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				横断幕の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道11-65号線	大森中1丁目10番先	ガードレールがないが、登下校時に児童が歩行する。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

開桜小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道7-32-1号線	大森西2丁目14番先	車が通ると子どもとの距離が近く危険。 交通量が多く、道幅がせまい。	安全教育	開桜小学校	実施済み
				ポストコーンの設置	東京都第二建設事務所	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カーブミラーの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区主要第7号線	大森西3丁目4番先	交通量が多く、視野が悪い。 かつて、子どもと車の接触事故あった。	通学路の変更	教育総務課	引き続き検討する
3	大田区道7-132号線	大森西2丁目28番先	道幅がせまい。第一京浜に向かう車が速度が上がりやすい。	ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み

大森第三小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道7-42号線	大森西5丁目6番先	自動車などの交通量が多く、危険。	ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道7-155号線	大森西6丁目9番先	自動車などの交通量が多く、危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道7-43号線	大森西6丁目3番先	ブロック塀により死角ができており、見えづらく危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区道7-42号線	大森西5丁目23番先	ブロック塀により死角ができており、見えづらく危険。	カーブミラーの変更	地域基盤整備第一課	実施済み

入新井第五小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第69号線	大森北6丁目3番先	第一京浜と沢田通りの抜け道になっていて、車の往来が激しく、速度超過も見られるため危険。	ボランティア等による見守り活動	入新井第五小学校	実施済み
				路面狭さくの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				路面狭さくの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				路面狭さくの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				ストップマークの変更	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の変更	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み

入新井第一小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道7-103号線	大森北4丁目6番先	車道を通ってきた自転車が、横断歩道が青で子供達が渡っていても、止まることなく子供の間をすり抜け走っていき、危険。	工事に伴い、関係部局と調整	教育総務課	実施済み
				ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道主要第69号線	大森北5丁目1番先	道路が狭いが双方通行で、自転車の交通量も多い。踏切もあり、朝は特にスピードも出ていて危険。	安全教育	入新井第一小学校	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道主要第69号線	大森北3丁目28番先	道路幅が狭いのに、双方向両目通行な上に車と自転車、歩行者がかなり多い。電柱があり、駐車場も多く危険。	カラー舗装の延長	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区道7-103号線	大森北3丁目24番先	歩道橋の階段の上り下がりする所が死角で飛び出しなどに気が付けない。大森北児童館があり、多くの児童が通り危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				飛び出し防止用の手すりの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

山王小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道6-11号線	山王2丁目17番先	道幅が狭く、車や自転車の通行が多い。	カラー舗装の強調	地域基盤整備第一課	実施済み
				誘導線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道6-11号線	山王2丁目14番先	道幅が狭く、見通しが悪い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				交差点マークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				標識の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道6-11号線	山王2丁目16番先	道幅が狭く、見通しが悪い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区道主要第62号線	山王2丁目7番先	歩道橋からの歩道への児童の飛び出しが危険。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第一課	実施済み

馬込小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第13号線	中馬込3丁目29番先	車の通りが多い。車と子どもの距離が近く危険である。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第一課	実施済み

馬込第二小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第64号線	南馬込2丁目26番先	電柱、看板が歩道をふさいでいる。歩く場合は車道にはみ出してしまふ。	ボランティア等による見守り活動	馬込第二小学校	実施済み
2	東京都道318号環状七号線	南馬込2丁目5番先	横断歩道があるが、自動車が勢いよく飛び出してくることがある（坂道）。郵便局の建物で死角が生じている。	安全教育	馬込第二小学校	実施済み
3	東京都道318号環状七号線	山王4丁目14番先	空き地にたくさんの荷物が積んであり、中に入り込んだり荷物が崩れたりしそつで危険。	地権者への指導	東京都第二建設事務所	実施済み
4	大田区道6-188-1号線	南馬込3丁目15番先	坂道が急で、登校中駆け下りてきた子どもが合流した道路に飛び出しかねない。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
5	大田区道主要第64号線	南馬込2丁目25番先	左右から走ってくる車のスピードがかなり出ていて危険。	路面狭さくの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
6	大田区道6-203号線	南馬込2丁目6番先	車両の抜け道になっていて、交通量が多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
7	大田区道6-188-1号線	南馬込3丁目12番先	環七からの自動車の抜け道となっていて、見通しがよくない。	警戒用テープの巻付け	地域基盤整備第一課	実施済み
8	大田区道6-54号線	南馬込3丁目8番先	子どもが横断歩道を渡ってくる。学童がいるが、自動車の往来が多く、見守りの死角になる所がある。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
9	大田区道6-40号線	南馬込3丁目24番先	カーブのため見通しが悪く、車の通りも多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
10	大田区道6-46号線	南馬込3丁目20番先	家で死角が生じている。	ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
11	大田区道6-96号線	南馬込3丁目23番先	家で死角が生じている。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

馬込第三小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道5-18-1号線	中馬込2丁目1番先	トラック等の路上駐車が多く、児童の安全な通行の妨げになっている。	通学路の変更	教育総務課	実施済み
2	主要地方道環状七号線（第318号） 環七通り	北馬込2丁目12番先	児童が坂道を下りてきて環七沿いの歩道に入る箇所は、環七沿いの歩道（自転車）を馬込駅に向かって走る自転車とぶつかりやすい。	看板の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
3	大田区道主要第27号線	中馬込1丁目8番先	交通量が多い道路であるが、歩道部分を示す白線が薄くなっているため、児童がより安全に通行できない。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み

梅田小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道6-207号線	南馬込6丁目11番先	交差点の見通しが悪く、自動車の通行量も多い。また、ガードレールもなく、危険である。	ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				車止注の位置の変更	地域基盤整備第一課	実施済み
				路側線の延長	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道6-104号線	南馬込4丁目8番先	交通量が多く、見通しも悪い。児童が飛び出しやすい。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道5-144号線	西馬込2丁目21番先	車両通行量が多く、児童が巻き込まれる可能性がある。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区道5-17号線	西馬込6丁目6番先	見通しが悪く、危険。	カーブミラーの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				路側線の延長	地域基盤整備第一課	実施済み
				路側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
5	大田区道主要第19号線	南馬込6丁目6番先	貴船坂上からスピードを出して走る自動車、自転車が多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
6	大田区道6-198号線	南馬込5丁目43番先	<ul style="list-style-type: none"> ・近くの砂を扱う現場を利用するダンプカーの通行が危険。 ・付近に小さな駐車場があり、ダンプカーと駐車車両の両方を気にしてはいけない危険。 	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
7	大田区道主要第67号線	池上1丁目5番先	国道の抜け道になっていて通行量が多い。路肩に一時停止する車両も多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
8	大田区道6-208号線	南馬込4丁目22番先	自動車、自転車の通行が多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

池上第二小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道7-76号線	中央8丁目19番先	通勤・通学の時間帯は自転車の往来が激しく、歩行者の横断に時間がかかる。	安全教育	池上第二小学校	実施済み
2	大田区主要第19号線	中央6丁目5番先	交通量が多いわりに途中が歩道が白線のみになる。速い速度で通行する自動車もあり。歩道の幅も並んで歩くと歩道に出てしまう狭さ。信号や横断歩道がないため、反対側に渡る際は十分な注意が必要。坂道でカーブしているため、見通しが悪い。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	大田区道7-125号線	中央8丁目5番先	通勤・通学の時間帯は自転車の往来が激しく、歩行者の横断に時間がかかる。	ストップマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
4	大田区主要第19号線	中央6丁目30番先	池上通りからの右折が多い。朝、スピードを出している車（特にトラック、清掃車、弁当配達車）が多い。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

徳持小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道8-84号線	池上7丁目22番先	車や自転車と子どもが混在して通行する形となっており、危険。	ボランティア等による見守り活動	徳持小学校	実施済み
				ガードレールの撤去	地域基盤整備第一課	実施済み
				ポストコーンの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
2	大田区道8-85号線	池上7丁目8番先	人や自転車の通行が急激に増え、朝は特に混雑しているため危ない。	ボランティア等による見守り活動	徳持小学校	実施済み
				ストップマークの削除	地域基盤整備第一課	実施済み

入新井第二小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	特例都道東品川下丸子線（第421号）池上通り	中央1丁目18番先	交通量が多い。	安全教育	入新井第二小学校	実施済み
2	特例都道東品川下丸子線（第421号）池上通り	中央2丁目10番先	通学路外で信号機、横断歩道がないが、通行を誘導するため危険。	安全教育	入新井第二小学校	実施済み
3	特例都道東品川下丸子線（第421号）池上通り	中央1丁目18番先	歩道を走る自転車が多い。中には、かなりのスピードを出している人もいる。バス停で並んでいる人もいるので、歩道が狭くなりかなり危険。	看板の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
4	大田区道6-210号線	中央4丁目21番先	歩道が狭く、児童が車道にはみ出ることがあり危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
5	大田区主要第14号線	中央2丁目15番先	自動車、自転車の交通量が多い。また、スピードを出して走る自転車もあり危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
				路面狭さくの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
6	大田区道7-127号線	中央2丁目17番先	電車の通過を待つ場所が狭く、すぐ後ろを自動車が通ることもある。踏切の幅が広く、渡っている間に警報音が鳴り、遮断機が下りてくることもあり危険。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
7	大田区主要第14号線	大森西1丁目19番先	五差路になっており、様々な方向から自転車が走ってくる。また、一時停止を守らずスピードを出している自転車も多く危険。	自転車ナビマークの設置	地域基盤整備第一課	実施済み
8	大田区主要第14号線	大森西1丁目13番先	一時停止の標識があるが、守っていない自転車、バイクが多い。一時停止の標識がはげかかっているところもある。また、自動車の交通量も多く危険。	自転車ナビマークの塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
				看板の交換	地域基盤整備第一課	実施済み

東調布第一小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要地方道大田調布線（第11号） 多摩堤通り	田園調布南20番先	東急多摩川線方面から来る車両が左折するときに、信号待ちをしている歩行者を巻き込んでしまいそうになり危険。	路側線の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
				ポストコーンの設置	東京都第二建設事務所	実施済み

田園調布小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道2-67号線	田園調布3丁目14番先	歩行者用信号がない。	安全教育	田園調布小学校	実施済み
2	大田区道2-77号線	田園調布2丁目34番先	歩行者用信号がない。	安全教育	田園調布小学校	実施済み
3	大田区道2-17号線	田園調布3丁目26番先	通学路標示やグリーンベルト標示があるにもかかわらず、塀沿いに駐車する車が多い。	ボランティア等による見守り活動	田園調布小学校	実施済み
4	大田区道2-67号線	田園調布3丁目13番先	道路わきに大きな灯籠があり、倒れた場合危険。	安全教育	田園調布小学校	実施済み
5	大田区道2-77号線	田園調布2丁目34番先	バス通りの横断歩道に向かうために手前の信号機のない横断歩道を正しく渡らない児童が多い。	ボランティア等による見守り活動	田園調布小学校	実施済み
6	大田区道主要第49号線	田園調布4丁目14番先	道路幅が狭く、カーブしている箇所があるが、ガードレールやグリーンベルト等の設置がなく危険。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
7	大田区道2-38号線	田園調布4丁目27番先	道路幅が狭くなるクランクがあり、五差路に向かう狭い箇所がある。	カラー舗装の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
8	大田区道2-11号線	田園調布2丁目41番先	信号機付き交差点だが、車が左折時に歩道に乗り上げることが多く、危険。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第三課	実施済み
9	大田区道2-87号線	田園調布2丁目33番先	道路幅が狭くクランク状になっているが、タクシーの通行が多く危険。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				路側線の設置	地域基盤整備第三課	実施済み

調布大塚小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要地方道東京丸子横浜線（第2号） 中原街道	南雪谷2丁目21番先	歩道橋を降りた所で、後ろから来た自転車とぶつかりそうになったことがある（自転車の走行が見えにくい）。	ポストコーンの設置	東京都第二建設事務所	実施済み
			カーブミラーが見えにくい。また、歩道が狭い上に自転車も多く行き交う。	看板の設置	東京都第二建設事務所	実施済み

東調布第三小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第70号線	鷺の木1丁目4番先	環八側から下りの傾斜道路であり、当該交差点で自転車同士または歩行者との接触の可能性が高く、危険。	看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				路側線の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道4-121号線	南久が原2丁目12番先	歩道の線が薄くなっている。また、ガードレールもないため危険。	路側線の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
3	大田区道3-94号線	南久が原2丁目25番先	歩道の線、歩行者とまれの道路標示2か所が消えかけていて危険。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み

嶺町小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第52号線	鵜の木3丁目20番先	車道も狭く、大型のトラックなどが通ると、幅がギリギリである。スクールゾーンになっているが、清掃車などの自動車が、登校時間帯にもかなり通行する。	ボランティア等による見守り活動	嶺町小学校	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み

久原小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第68号線	久が原4丁目12番先	コンクリート塀により死角が生じ、車が来ているか見えづらい。また、児童数に対して歩道の幅が狭く、車道にはみ出してしまい危険。	ボランティア等による見守り活動	久原小学校	実施済み
				ガードレール設置検討	教育総務課	引き続き検討する
				安全教育	久原小学校	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道4-28号線	久が原4丁目12番先	細い坂道への路面のアスファルトがところどころ欠けており、子供がつまずきやすくなっている危険。十字路につき横断歩道が2つあり、また土曜日はスクールゾーンから外れ、時間帯によっては車の通行が多く危険。	ボランティア等による見守り活動	久原小学校	実施済み
				スクールゾーンの設定	教育総務課	引き続き検討する
				補装の打ち直し	地域基盤整備第三課	実施済み
3	大田区道主要第68号線	久が原2丁目19番先	歩道が狭く、場所によっては児童一人分が通るのがやっと。登校する子供も多く、前が立ち止まると渋滞のようになり、中には車道に出て追い抜くようなこともあり危険。	ボランティア等による見守り活動	久原小学校	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
4	大田区道4-20号線	久が原2丁目19番先	登校する児童に対して信号を待つところが狭い。曲道となっていて車や自転車の死角が多い。	ボランティア等による見守り活動	久原小学校	実施済み
				路側線の延長	地域基盤整備第三課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
5	大田区道4-28号線	久が原2丁目19番先	横断歩道が無く、久が原4丁目や5丁目方面から登校する児童が道路を横切っているため危険。	ボランティア等による見守り活動	久原小学校	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み

松仙小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第40号線	久が原1丁目13番先	死角から車が来る状態で危険。	看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道4-4号線	久が原1丁目8番先	乗用車の往来が多いが、見通しが悪く危ない。	路面狭さくの設置	地域基盤整備第三課	実施済み

小池小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第31号線	上池台2丁目22番先	学校から下校する児童の様子が分からない。また、駅から来る自転車が学校が近くにあることが分からず通行するため危険。	ストップマークの設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道5-60号線	上池台2丁目40番先	下校中の児童が分かりにくく危険。	路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課	実施済み

雪谷小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道4-14号線	南雪谷3丁目10番先	ガードレールがなく、一方通行であるが、車の往来がある。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第三課 建設工事課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道4-47号線	南雪谷1丁目19番先	自動車の往来がある。徒歩、自転車の児童にとって危険。 以前、ヒヤリハットがあった。	路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第三課	実施済み

赤松小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第28号線	北千束2丁目35番先	車と子どもの距離が近く危険である。 左折する車に巻き込まれる可能性がある。	ポストコーンの設置	地域基盤整備第三課	実施済み
				ガードパイプの延長	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道主要第28号線	南千束1丁目25番先	急勾配の坂のため車のスピードが出やすく危険である。	路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み

清水窪小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道1-56-1号線	北千束1丁目16番先	歩道が狭く、交差点の角の家の塀や坂道のために、見通しが悪い。	ポストコーン設置検討	清水窪小学校	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
2	大田区道1-21号線	北千束1丁目22番先	直線ではなく、弧を描いたような形の道路のため、見通しが悪い。	ボランティア等による見守り活動	清水窪小学校	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み

糞谷小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第90号線	西糞谷2丁目17番先	産業道路と蒲田方面への抜け道となっており、狭く死角がある。車もスピードを落とさないため危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道11-108号線	西糞谷3丁目12番先	ガードレールがない。過去に自動車が子どもに当たる事故があった。	安全教育	糞谷小学校	実施済み
3	大田区道11-108号線	西糞谷3丁目12番先	環八通りからスピードを上げて来る自動車が多く、停止線で止まらないため危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの移設	地域基盤整備第二課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	大田区道11-108号線	西糞谷3丁目10番先	糞谷小学校方面からくる自動車がよく曲がること多く、危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

東糀谷小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道12-40号線	東糀谷5丁目16番先	登校時のスクールゾーンだが、規制時間帯車の往来もある。また、児童が集中するため車と児童の距離が近い。	路面標示の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道12-156号線	東糀谷5丁目18番先	緑地脇の道路にはガードレールがなく、車の速度も速いことが多い。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道主要第3号線	東糀谷2丁目11番先	見通しが悪く、交通量が多い。また、信号機がないため危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				外側線の延長	地域基盤整備第二課	実施済み

北糺谷小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道11-83号線	北糺谷1丁目13番先	南方向から来た場合などで見通しがやや悪い。信号を守らない歩行者や自転車がある。	ボランティア等による見守り活動	北糺谷小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

羽田小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	担当内容	担当機関	実施状況
1	大田区道13-17号線	羽田4丁目20番先	商店街のため、歩道と車道が明確になっていない所がある。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道13-17号線	羽田4丁目5番先	時間帯によっては歩行者、自動車、バイク、自転車などが多く通行する。警報音が鳴り始めてからの踏切内への侵入を見かけることがある。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み

都南小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-82号線	本羽田2丁目18番先	ガードレールがないため危険。	安全教育	都南小学校	実施済み
2	大田区道14-9号線	本羽田3丁目17番先	ガードレールがなく危ない。スクールゾーン内であるが。規制時間に一時的にトラックなどが通行する。	ボランティア等による見守り活動	都南小学校	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道14-82号線	本羽田2丁目10番先	ガードレールがないため危険。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

萩中小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-57号線	萩中3丁目19番先	公園側にガードレールあり。しかし、車は双方向になっており、環八から産業道路への抜け道になっている。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

中萩中小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-11号線	萩中2丁目11番先	夕方になると買い物客で賑わい自転車の往来が多い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
			自転車が歩道を走ることが多く、危険。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み

出雲小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-24号線	本羽田1丁目18番先	信号待ちする場所が狭い。登下校の際、たくさんの人数が集まると道幅が狭く危険。	ボランティア等による見守り活動	出雲小学校	実施済み
				外側線の延長	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道14-24号線	本羽田1丁目13番先	4本の道路が重なる分岐点で見通しが悪い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの移設	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道14-57号線	萩中1丁目12番先	自転車や自動車などの交通量が多いが、信号機がなく、横断しづらい。横断歩道の白いペンキがはげかかっている。	路面標示の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

六郷小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-38号線	東六郷3丁目8番先	朝はスクールゾーンになっているが、それでも多くの自転車が 行きかうため危険である。下校時は抜け道のため、スピード出 した車が通り、危険である。	ボランティア等による 見守り活動	六郷小学校	実施済み
2	大田区道14-38号線	東六郷3丁目5番先	朝はスクールゾーンになっているが、それでも多くの自転車が 行きかうため危険である。下校時は抜け道のため、スピード出 した車が通り、危険である。	ボランティア等による 見守り活動	六郷小学校	実施済み
3	大田区道14-38号線	東六郷3丁目8番先	信号のある横断歩道であるが、ゆるやかなカーブで見通しが悪 く、危険である。	ボランティア等による 見守り活動	六郷小学校	実施済み
4	大田区道主要第9号線	東六郷3丁目11番先	T字路になっており、見通しが悪い。朝はスクールゾーンになっ ているが多くの自転車が行きかうため危険である。	ボランティア等による 見守り活動	六郷小学校	実施済み

西六郷小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道10-94号線	仲六郷3丁目1番先	児童が広がって歩いている。また、通行する自転車の速度が速く危険。まれに逆走車も見られる。	安全教育	西六郷小学校	実施済み
				ポストコーンの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道10-89号線	西六郷2丁目4番先	車も二輪車も速度を落とさずに曲がってくる。また、事故も多い。	馬看板の移設	西六郷小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道10-31号線	西六郷2丁目26番先	ガードレールがなく道幅が狭い。児童と車が接近している。また、自転車の通行量も多く危険。	安全教育	西六郷小学校	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	大田区道10-12号線	仲六郷3丁目1番先	交通量が多く、大型車両の通行もある。この付近で待ち合わせをしている児童が多い。また、道路角に植物が多く、見通しが悪い。	安全教育	西六郷小学校	実施済み
5	大田区道10-12号線	仲六郷3丁目19番先	交通量が多く、児童と車、自転車が接近する恐れがある。	安全教育	西六郷小学校	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				自転車ナビマークの設置	都市基盤管理課	実施済み
6	大田区主要第24号線	西六郷2丁目17番先	道幅が狭い割に交通量が多い。朝の時間帯は車や自転車の速度が速く、危険性を感じる。一時停止をしない自転車が多数。また、立体駐車場付近で遊ぶ児童がいて危険。	安全教育	西六郷小学校	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
7	大田区主要第98号線	西六郷2丁目1番先	時々逆走する車が現れるため、危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

8	大田区道10-43号線	西六郷2丁目36番先	自転車やスクーターなどが速度を落とさず曲がってくる。 また、土手側から走行してくる車の速度が速く危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路側線の延長	地域基盤整備第二課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

高畑小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道10-129号線	西六郷4丁目36番先	路上駐車が多く、児童が駐車している車両を迂回して歩かなくてはならなくなっており、危険。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道10-129号線	西六郷4丁目38番先	路上駐車が多く、児童が駐車している車両を迂回して歩かなくてはならなくなっており、危険。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区主要第24号線	西六郷3丁目21番先	交通量が多く、信号が無い。この交差点を渡って通学する児童が多いため、危険である。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路側線の延長	地域基盤整備第二課	実施済み

仲六郷小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区主要第96号線	仲六郷1丁目29番先	道幅が狭いけれども交通量が多い。	バス事業者へ見解確認	都市基盤管理課	実施済み
2	大田区道10-86号線	仲六郷1丁目41番先	道幅が狭いけれども交通量が多い。	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区主要第101号線	仲六郷2丁目15番先	道幅が狭いけれども交通量が多い。	バス事業者へ見解確認	都市基盤管理課	実施済み

志茂田小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第96号線	西六郷1丁目4番先	大きなマンションの児童がこの横断歩道を渡り、登下校を行う。国道の抜け道で交通量が多いが信号機がなく、渡るのに危険。	ボランティア等による見守り活動	志茂田小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道主要第96号線	西六郷1丁目3番先	踏切があり、電車の往来が激しい。また、第一京浜への抜け道のため、車の交通量も多い。雨の日などは歩いてすれ違うことが難しく危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道10-31号線	西六郷1丁目9番先	学校に通うかなりの児童がこの道を通り登下校を行う。歩道やガードレールのない道路なので車との距離がかなり近く危ない。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	大田区道10-85号線	西六郷1丁目17番先	信号機のない交差点で見通しが悪く、右折や左折をする車やバイクが多いため注意が必要。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

東六郷小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-70号線	東六郷1丁目27番先	グリーンベルトのみの場所がずっと続くため危険。学校では、反対のガードレール側を通行するようにしているが、マンションもあり日常的に大人も通行をしているため徹底されず危険。	ボランティア等による見守り活動	東六郷小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道14-32号線	東六郷2丁目8番先	京浜急行雑色駅に向かう自転車がスピードを出して、多くの通行量がある為、児童が通りを横断する時に非常に危険である。	ボランティア等による見守り活動	東六郷小学校	実施済み
3	大田区道14-32号線	東六郷1丁目27番先	国道から学校に入ってくる場所に横断歩道がなく、危険。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	大田区道14-32号線	東六郷1丁目24番先	所々ガードレールがなくなるため危険である。登校時は右側にガードレールがあるが下校時にはガードレールがないため危険。ガードレールのない方に路地が多く、児童はそこから通りに出てくる。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み

南六郷小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道14-35号線	南六郷2丁目36番先	ガラス工場のガラス廃棄箱が道路にはみ出していたり、電柱が多く、路側帯が狭くなっている。 登下校時に道路に広がっていることが多い。	安全教育	南六郷小学校	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み

矢口小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区主要第35号線	多摩川1丁目21番先	歩道に自転車が多く置かれたり、駐停車している自動車もあって、児童が歩道を歩くことができないことがある。	商店街への注意喚起依頼	矢口小学校	実施済み
			歩道に自転車が多く置かれたり、駐停車している自動車もあって、児童が歩道を歩くことができないことがある。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道10-57号線	多摩川1丁目22番先	歩道が狭いわりにスピードを出した自転車が歩道を走っているため、歩道橋を降りてきた移動には自転車が来たことが分かりにくくなっている。	看板の設置	東京国道事務所	実施済み

矢口西小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道9-40号線	下丸子1丁目15番先	車がスピードを出して走ることが多い交差点。歩道が狭く、信号待ちの際は、児童が車道にはみ出してしまうこともある。	ボランティア等による見守り活動	矢口西小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

多摩川小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道9-29号線	矢口3丁目27番先	道幅が狭い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

相生小学校 対策必要箇所一覧表
令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道主要第22号線	西蒲田5丁目9番先	歩道が狭く、停車中のトラックや営業車両が多いため、見通しが悪い。	ボランティア等による見守り活動	相生小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				自転車ナビマークの設置	都市基盤管理課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道8-60号線	西蒲田7丁目12番先	日中を通して自動車等の交通量が多く、自動車と児童との距離が近い。横断歩道、信号等がない場所を児童がわたり、危険である。	ボランティア等による見守り活動	相生小学校	実施済み
				安全教育	相生小学校	実施済み
3	大田区道8-60号線	西蒲田6丁目2番先	日中を通して自動車等の交通量が多く、自動車と児童との距離が近いため危険。	ボランティア等による見守り活動	相生小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み

矢口東小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道8-135号線	東矢口2丁目20番先	変則的な五差路になっており、歩行者は車両の確認がしづらく横断に戸惑う場面が多くみられる。	安全教育	矢口東小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
				路面標示の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区道8-135号線	東矢口3丁目17番先	道路が狭く変則的に交わっている。駅方面からの車も多い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み

おなづか小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区主要第22号線	西蒲田3丁目9番先	通行量が多く、自動車も自転車もスピードを出して走行している。横断歩道のない道路があり危険。交通量の多い五差路もあり、危険。	ボランティア等による見守り活動	おなづか小学校	実施済み
				外側線の延長	地域基盤整備第二課	実施済み
2	大田区主要第79号線	西蒲田3丁目1番先	コンビニエンスストアや駐車場が多く、出入りする自動車が多く危険。	ボランティア等による見守り活動	おなづか小学校	実施済み
3	大田区主要第79号線	西蒲田1丁目17番先	信号機のない交差点で蒲田駅に向かう自動車、自転車がも多く危険。	ボランティア等による見守り活動	おなづか小学校	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

道塚小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要地方道羽田上高井戸岩淵線	西蒲田8丁目13番先	車、バイク、トラック等の交通量が多い。	ボランティア等による見守り活動	道塚小学校	実施済み
2	大田区道10-35号線	新蒲田3丁目10番先	信号機のない交差点で交通量が多い。	ボランティア等による見守り活動	道塚小学校	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道10-35号線	新蒲田2丁目1番先	交差点が入り組んでいる。右左折の車が多い。	ボランティア等による見守り活動	道塚小学校	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み

蒲田小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要地方道大田調布線（第11号） 多摩堤通り	蒲田1丁目30番先	蒲田駅からのバス通りと東邦医大通りが交わる大きな交差点のため交通量が多い上に、横断歩道も長い。	ボランティア等による見守り活動	蒲田小学校	実施済み
				標識の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
				標識の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
2	主要地方道大田調布線（第11号） 多摩堤通り	蒲田2丁目17番先	下校時の時間帯に交通量が多い。	看板の設置	東京都第二建設事務所	実施済み
3	大田区道8-8号線	蒲田3丁目4番先	登校の時間帯に自転車の交通量が多い。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
				看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	大田区道主要第14号線	蒲田1丁目14番先	交通量が多いだけでなく、公園が近いため人の行き来も多い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み

新宿小学校 対策必要箇所一覧表 令和3年度合同点検実施

令和6年3月末時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	大田区道10-71号線	蒲田本町1丁目1番先	陸橋からかなりのスピードで自転車に乗った人が下ってくる。 歩道橋を利用している児童にとってとても危険。	減速ポールなどの対策を 既に実施済み	東京都第二建設事務所	実施済み
2	大田区道10-71号線	蒲田本町1丁目5番先	横断歩道のない交差点で、左側から来た車からは歩行者の動き が見えづらく危険。	安全教育	新宿小学校	実施済み
				カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	大田区道10-71号線	蒲田本町2丁目12番先	右側から来た車が、一時停止なしに進むため、自転車等で飛び 出す児童をよけるのが難しく危険。	安全教育	新宿小学校	実施済み