

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 4532)

整理番号	111- 0023	調整年月日・契機	令和5年5月29日 (環境確保条例第116条第1項)			
所在地	(地番) 大田区西糞谷二丁目554番		(住居) 大田区西糞谷二丁目15番21号			
訂正年月日・契機	令和5年8月29日・条例第116条の3第1項、令和5年10月10日・条例第116条の3第3項					
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	鈴木合金鋳造所 (令和4年11月14日廃止)	面積	0.00	m <sup>2</sup> (汚染地)	202.14	m <sup>2</sup> (調査)
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		汚染土壌の掘削による除去 (措置済) : 鉛及びその化合物 (含有量) (溶出量)				
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨 (健康被害の恐れがある場合は、その旨)						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨 (埋立地特例に該当する場合は、その旨)						
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は 形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨						
備考						
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	令和5年3月29日	鉛及びその化合物	含有量基準		(一財)日本ガス機器検査協会 環境ソリューションセンター	
	令和5年3月29日	鉛及びその化合物	溶出量基準		(一財)日本ガス機器検査協会 環境ソリューションセンター	

