



大田区浸水実績図(平成21年～平成29年)



大田区では、過去に幾度も浸水被害が起こっておりますが、下水道の普及とともに被害を受ける地域が縮小しています。
 この図は、近年の浸水地域のうち、特に被害の大きかった集中豪雨等の浸水実績を基に作成したものです。
 降雨により、浸水状況は異なりますが、過去の浸水実績を知っていただくことにより、適正な土地利用や緊急時の水防・避難等に役立てていただくようお願いします。



凡例

色別	No.	年	月日	降雨状況	被害状況
■	17	平成25年	7月23日	集中豪雨(1時間) 最大43mm/時間 全域	97件
■	18	平成26年	7月20日	集中豪雨(1時間) 最大56.5mm/時間 全域	67件
■	19	平成29年	8月19日	集中豪雨(1時間) 最大54.5mm/時間 全域	56件

※ 1) 降雨状況は区内気象観測点のうち、最大を示す。
 2) 被害規模は一般家庭の床下・床下・事業所浸水の合計件数

1:16,000

