

土壤汚染情報公開台帳

(案件No. 05167)

整理番号	111- 0034	調整年月日・契機	令和7年8月8日 (環境確保条例第116条第1項)							
所在地	(地番) 大田区東糀谷二丁目937-1、938-6 (住居) 大田区東糀谷二丁目2番5号									
訂正年月日・契機	令和7年9月11日・条例第116条の3第1項、令和7年12月10日・条例第116条の3第3項									
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	(株) 村重製作所 (令和7年5月1日廃止)		面積	0.00	m ² (汚染地)	2016. 31 m ² (調査)				
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項										
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		汚染土壤の掘削による除去 : トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン (溶出量)								
当該土地に第122条第1項第2号の土壤がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)										
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨 (健康被害の恐れがある場合は、その旨)										
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨 (埋立地特例に該当する場合は、その旨)										
当該土地が土壤汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は 形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨										
備考										
土壤の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者				
	令和7年6月19日	トリクロロエチレン		溶出量基準		青山シビルエンジニアリング 株式会社				
	令和7年6月19日	1,2-ジクロロエチレン		溶出量基準		青山シビルエンジニアリング 株式会社				

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 05167)