

3) 駅ビル・駅周辺街区について

[現況の要点整理]

- 統一感のない色調
- 大小様々な屋外広告物
- 不統一なスカイライン
- 店舗が連続する建物群（商店街）
- 駅前広場とつながる商店街

[検討課題]

- 駅前広場全体の色調
- 統一感のある建物への更新（誘導）
- 屋外広告物の規制
- 商店街のにぎわいづくり

29番街区

- 屋外広告物は低層部に集中している。
- 壁面の色イメージ：白系




46番街区

- 屋外広告物が建物壁面上部に設置されている。
- 壁面の色イメージ：白系 看板の色イメージ：赤、黒、黄色系



サンライズ商店街入り口

- サンライズ商店街入り口に大きなアーケードがある。
- 屋外広告は建物低層部にある。店舗の陳列棚が店先に出ている。
- 壁面の色イメージ：白系 看板の色イメージ：赤、オレンジ、紫系



2番街区

- 屋外広告物が建物壁面全体に設置されている。
- 壁面の色イメージ：白系 看板の色イメージ：赤、緑系



3番街区

- 屋外広告物が建物壁面上部に設置されている。
- 壁面に立体的な広告物がある。
- 壁面の色イメージ：黄色、赤系 看板の色イメージ：黒、黄色、青系



サンロード商店街入り口

- サンロード商店街入り口に大きなアーケードがある。
- 屋外広告は建物低層部にある。店舗の陳列棚が店先に出ている。
- 壁面の色イメージ：白、水色、赤、オレンジ系



東急駅ビル

- 屋外広告は建物壁面全体に設置されている。
- 壁面の色イメージ：灰色系、看板の色イメージ：赤系



JR駅ビル

- 屋外広告はビル名のみ。
- 壁面の色イメージ：白、黒色系
- 看板の色イメージ：緑



4) 歩行者空間について

[現況の要点整理]

植栽等の歩行者動線への影響
 立て看板等の通行への妨げ
 歩道と車道の段差
 ガムなどによる歩道の汚れ

[検討課題]

快適な歩行者動線の確保
 歩きやすい段差の解消
 清潔な歩行者空間の保ち方
 ゆとりある歩行者空間の維持

駅街路3号線方向

・通行量が少なくと車道を横断している人が多い。



補助37号線方向

・立て看板や放置自転車が通行を妨げている。
 ・バスの乗車待ちと歩行者が錯綜しており、狭い歩道。



3番街区歩道

・歩行者が植栽帯付近の車道部を通行している。
 ・大学や専門学校などに通う学生の通学路になっている。



交通島

・植込みが通行の妨げとなっている。
 ・指定の喫煙スペースがある。



29・46番街区前の歩道

・歩行者空間に看板や放置自転車が幅員が狭い。
 ・地上器、植栽、荷捌き車両により駅との視認性が悪い。



商店街前の歩車道

・自転車や歩行者の通行が多い。
 ・駅前広場と商店街の間の歩道と車道の段差がある。
 ・商店街前（日中）に荷捌き車両が停車しており、見通しが悪い。



南側広場

・まとまったオープンスペース。
 ・段差があり広場中央が閉鎖的。
 ・ガムなどによる歩道の汚れ。



JR駅ビル前

・通行中の自転車と歩行者、待合せの人で混雑している。
 ・ガムなどによる歩道の汚れ。



5) 植栽について

[現況の要点整理]

一部歩行者動線への影響
統一感などデザイン性が感じられない配置
シンボルとしての高木

[検討課題]

全体デザインでの植栽（配置の考え方、四季を感じられる樹種、高さなど）
憩い空間としての植栽配置
回遊を促す植栽配置

29番・46番街区前



14・15：くすのき、植7



植込8

サンライズ商店街前



16・17：くすのき、植込9



18：くすのき、植込19



交通島



20：くすのき、植込22
(寄贈品)



19：梅の木(記念植樹)

3番街区前



11・12・13：くすのき、植込6

JR駅ビル前



1：くすのき



2：くすのき



3：くすのき



4：くすのき

5：くすのき

広場南側周辺



6：けやき



7：くすのき



8：くすのき



9：けやき



10：くすのき



植込1



植込2～5(さつき他)

