

分類	No.	ご質問・ご意見・ご要望等	回答															
作業について	1	工事中の騒音・粉塵に対する対応について	重機の搬出入部を除いた取壊し建物外周部に防音パネルを設置いたします。 取壊し作業中は、騒音規制法・振動規制法・環境確保条例等を遵守し、低騒音型の重機を使用するとともに慎重に作業を行うことで騒音・振動の抑制に努め、また高水圧の散水機を使用した散水を行い粉塵の飛散の抑制に努めてまいります。															
	2	土曜日の作業について	休工日は日曜日、祝祭日といたします。															
	3	学校周辺の待機車両について	工事車両の現場周辺道路での待機駐車は禁止するとともに、搬出入時は交通誘導員を配備し、道路渋滞の無いように努めてまいります。															
児童について	4	児童に対する振動や騒音による教育への影響について	作業を行う際は低騒音型の重機を使用し、丁寧かつ慎重に作業を行うことで騒音・振動の抑制に努め、常に学校と連携しながら作業を進めてまいります。															
	5	登下校時の安全配慮について	登校時(スクールゾーン 7時45分～8時45分)は、工事車両の通行はいたしません。 下校時は一部通学路を変更することにより、搬出入口となる敷地南側の道路は工事車両との動線が重ならないように配慮いたします。															
アスベストについて	6	アスベスト除去工事の時期・事前周知について	アスベスト作業前にご近隣・保護者の皆様に作業期間・作業方法のお知らせ配布をいたします。															
	7	アスベストに伴う飛散による健康被害防止対策について	大気汚染防止法や東京都環境確保条例を遵守し、飛散防止対策を徹底してまいります。 また、作業前・作業中・作業後に環境測定を行い、その結果について週間工程表付近に掲示いたします。															
	8	アスベスト除去工事に関する問い合わせについて	工事に関する問い合わせ先は以下のとおりです。 株式会社 共栄興業 (会社)☎03-5482-0901 (携帯)☎080-5936-1237															
樹木について	9	記念樹・慰霊樹等(シイノキ・ナツメ・ウメ・サクラ)について	新築建物の位置と樹木が重なるため、移植の検討を実施し、樹木診断の結果、移植が困難であることが判明したため既存の樹木は伐根し、新植を行います。また、未来の子ども達への記憶の継承のため、記念樹・慰霊樹(シイノキ・ナツメ・ウメ)を家具やレリーフ等に再活用をする予定です なお、令和11年度に予定している外構工事の際に新植いたします。															
	10	樹木診断の結果について	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>移植判定</th> <th>移植判定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スタジイ</td> <td>樹高9.0m 幹周264cm 枝幅 7.5m 根元周 210cm</td> <td>移植不可(将来不健全木)</td> </tr> <tr> <td>ウメ</td> <td>樹高4.0m 幹周 66cm 枝幅 4.5m 根元周 60cm</td> <td>不健全(現在不健全木)</td> </tr> <tr> <td>ナツメ</td> <td>樹高8.0m 幹周108cm 枝幅 7.0m 根元周 126cm</td> <td>移植不可(将来不健全木)</td> </tr> <tr> <td>サクラ</td> <td>樹高8.0m 幹周190cm 枝幅 9.0m 根元周 180cm</td> <td>移植不可(将来不健全木)</td> </tr> </tbody> </table>	名称	移植判定	移植判定	スタジイ	樹高9.0m 幹周264cm 枝幅 7.5m 根元周 210cm	移植不可(将来不健全木)	ウメ	樹高4.0m 幹周 66cm 枝幅 4.5m 根元周 60cm	不健全(現在不健全木)	ナツメ	樹高8.0m 幹周108cm 枝幅 7.0m 根元周 126cm	移植不可(将来不健全木)	サクラ	樹高8.0m 幹周190cm 枝幅 9.0m 根元周 180cm	移植不可(将来不健全木)
	名称	移植判定	移植判定															
スタジイ	樹高9.0m 幹周264cm 枝幅 7.5m 根元周 210cm	移植不可(将来不健全木)																
ウメ	樹高4.0m 幹周 66cm 枝幅 4.5m 根元周 60cm	不健全(現在不健全木)																
ナツメ	樹高8.0m 幹周108cm 枝幅 7.0m 根元周 126cm	移植不可(将来不健全木)																
サクラ	樹高8.0m 幹周190cm 枝幅 9.0m 根元周 180cm	移植不可(将来不健全木)																
11	樹木の撤去期間について	搬入搬出に関わる箇所は5月中旬を予定しており、その他の箇所については9月頃を予定しております。																
家屋調査について	12	家屋調査の範囲について	学校の敷地境界線から10m以内に敷地が入っている方を対象としております。															
	13	家屋調査の時期について	対象の方については別途調査日程の調整をいたします。															